



**plombco**

turning *lead-free* for a brighter future



# application chart

charte d'application • cuadro de aplicación









# 2009









		Product name		
Style	Color code	Steel	Zinc	Lead
P/REG		PFe	PZS	REG
MC		MCFe	MCZS	MCS
AW		AWFe		AWS
IAW		IAWFe	IAWZS	IAWS
FN		FNFe	FNZS	FNS
EN			ENZS	ENS
T		TFe		TS
Adhesive		312Fe		312

# plombco

## alloy wheel gauge

Use our **Alloy Wheel Gauge** to ensure correct application.

If unable to verify, use adhesive weights.

A simple tool to remove the guesswork of selecting the correct style of weight for each application. No shop should be without one at each balancer.

Steel wheels should use **P/REG** style wheel balancing weights.



## jauge à roues d'alliage

Utilisez notre **jauge à roues d'alliage** pour assurer la bonne application.

Dans l'incertitude, utilisez les masses adhésives.

Un outil simple qui garantit le bon choix de style de masses pour chaque application.

Aucun atelier ne devrait négliger d'en avoir une à toutes les stations d'équilibrage des roues.

Les jantes d'acier doivent utiliser les masses de style **P/REG**

## calibre de ruedas de aleación

Utilice nuestro **calibre de ruedas de aleación** para una aplicación correcta. Si no puede efectuar la verificación, utilice contrapesos adhesivos.

Una herramienta sencilla para evitar errores al seleccionar el tipo de contrapeso correcto para cada aplicación. No debería faltar en ningún taller.

Lantas de acero deberían utilizar contrapesos tipo **P/REG**



**plombco**

66, Edmond Street  
Valleyfield (Québec) Canada J6S 3E8  
Tel.: 450 371.8800 • 1 800 611.7074  
Fax: 450 371.0812

**[www.plombco.com](http://www.plombco.com)**